


企业事业单位应当公开的环境信息表(2021 年 7 月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾 1200 吨,发电机组 24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环监【2008】107 号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11 号 二期环评批复:泉环评函【2013】书 18 号 二期竣工验收:泉环验【2017】8 号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0219083136	
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号 350521-2019-006-L		排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V	
		排放方式		排放浓度(单位:水 mg/L、气 mg/m ³)		排放口数量和分布情况	
				执行标准值(单位:水 mg/L、气 mg/m ³)		超标情况	
主要污染物	COD	排入市政污水管网	6.464	500	未超标	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.282	25	未超标	0.000256	0.76
	SO ₂	排入大气环境	7.835	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	1.260	40.7
	NO _x	排入大气环境	115.688	小时均值 300 / 日均值 250	未超标	18.109	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.16%	5%	未超标	产生量: 10257.98 吨 利用量: 10257.98 吨	接收单位:永固新型建材厂




飞灰螯合物	汞	安全填埋	<0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1369.595 吨 处置量： 2007.492 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		<0.02	≤40	未超标		
	锌		0.14	≤100	未超标		
	铅		0.010	≤0.25	未超标		
	镉		<0.0002	≤0.15	未超标		
	铍		<0.00002	≤0.02	未超标		
	钡		0.837	≤25	未超标		
	镍		0.15	≤0.5	未超标		
	砷		0.0174	≤0.3	未超标		
	总铬		<0.05	≤4.5	未超标		
	六价铬		<0.004	≤1.5	未超标		
	硒		0.0714	≤0.1	未超标		
填报人员	黄俊鹏	企业审核人员： 		(企业盖章) 		2021 年 8 月 2 日	



企业事业单位应当公开的环境信息表(2021 年 8 月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电, 设计日处理生活垃圾 1200 吨, 发电机组 24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施, 符合国家及环评批复要求排放标准	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复: 闽环监【2008】107 号 一期竣工验收: 闽环评验【2012】11 号 二期环评批复: 泉环评函【2013】书 18 号 二期竣工验收: 泉环验【2017】8 号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台, 版本号: 0219083136	
				排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V	
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案, 备案编号 350521-2019-006-L		排放口数量和分布情况		废水排放口 1 个 废气排放口 1 个	
		排放方式	排放浓度(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	执行标准值(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	超标情况	排放量(单位: 吨/月)	核定的排放总量(单位: 吨/年)
主要污染物	COD	排入市政污水管网	0.849	500	未超标	0.000748	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.645	25	未超标	0.00046	0.76
	SO ₂	排入大气环境	6.999	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	1.222	40.7
	NO _x	排入大气环境	86.136	小时均值 300 / 日均值 250	未超标	14.432	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.69%	5%	未超标	产生量: 10762.54 吨 利用量: 10762.54 吨	接收单位: 永固 新型建材厂

飞灰螯合物	汞	安全填埋	0.0004	≤ 0.05	未超标	产生量： 1273.631 吨 处置量： 0 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		< 0.02	≤ 40	未超标		
	锌		0.163	≤ 100	未超标		
	铅		0.029	≤ 0.25	未超标		
	镉		0.0005	≤ 0.15	未超标		
	铍		< 0.00002	≤ 0.02	未超标		
	钡		0.840	≤ 25	未超标		
	镍		0.23	≤ 0.5	未超标		
	砷		0.0102	≤ 0.3	未超标		
	总铬		0.63	≤ 4.5	未超标		
	六价铬		0.035	≤ 1.5	未超标		
	硒		0.0318	≤ 0.1	未超标		
填报人员	黄俊鹏	企业审核人员： 		(企业盖章) 		2021 年 9 月 1 日	

企业事业单位应当公开的环境信息表(2021 年 9 月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电, 设计日处理生活垃圾 1200 吨, 发电机组 24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施, 符合国家及环评批复要求排放标准	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复: 闽环保监【2008】107 号 一期竣工验收: 闽环评验【2012】11 号 二期环评批复: 泉环评函【2013】书 18 号 二期竣工验收: 泉环验【2017】8 号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台, 版本号: 0219083136	
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案, 备案编号 350521-2019-006-L		排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V	
		排放方式	排放浓度(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	执行标准值(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	超标情况	排放量(单位: 吨/月)	核定的排放总量(单位: 吨/年)
主要污染物	COD	排入市政污水管网	2.972	500	未超标	0.001712	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	1.885	25	未超标	0.001078	0.76
	SO ₂	排入大气环境	4.631	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	0.538	40.7
	NO _x	排入大气环境	172.785	小时均值 300 / 日均值 250	未超标	21.987	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.42%	5%	未超标	产生量: 7585.48 吨 利用量: 7585.48 吨	接收单位: 永固 新型建材厂

飞灰螯合物	汞	安全填埋	0.0006	≤0.05	未超标	产生量： 845.551 吨 处置量： 1931.74 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		0.06	≤40	未超标		
	锌		0.437	≤100	未超标		
	铅		0.179	≤0.25	未超标		
	镉		<0.0002	≤0.15	未超标		
	铍		<0.00002	≤0.02	未超标		
	钡		0.674	≤25	未超标		
	镍		0.12	≤0.5	未超标		
	砷		0.0021	≤0.3	未超标		
	总铬		0.74	≤4.5	未超标		
	六价铬		0.054	≤1.5	未超标		
	硒		0.0021	≤0.1	未超标		
填报人员	黄俊鹏	企业审核人员：	 (企业盖章)		2021 年 10 月 4 日		